

# Översyn av tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal

## Bakgrund

Den 1 september 2022 behandlade kommunfullmäktige en motion från Carin Gustafsson (V) med namnet ”Tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal”. (STK-2021-1306)

I motionen framför Gustafsson (V) att kommunfullmäktiges sammanträdessal inte är anpassad för alla Malmöbor och att man därför ska införskaffa att höj- och sänkbara talarstolar och att tillgängligheten i lokalen ska ses över för såväl kommunfullmäktigeledamöter som ersättare och åhörare.

Kommunfullmäktige fattade följande beslut i ärendet (KF 22-09-01, §208):

1. Kommunfullmäktige bifaller Carin Gustafsson (V) motion om att tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal såvitt avser yrkandet om en översyn av tillgängligheten för såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som för åhörare.
2. Kommunfullmäktige ger funktionsstödsnämnden i uppdrag att genomföra översynen med stöd av Malmö stads tillgänglighetssamordnare. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast den 31 december 2022.
3. Kommunfullmäktige anser övriga yrkanden i Carin Gustafsson (V) motion om att tillgänglighetsanpassa Malmös kommunfullmäktigesal besvarade med vad som redovisas i ärendet.

I denna rapport återfinns funktionsstödsnämndens tillgänglighets- och funktionsstödssamordnares översyn (enligt beslut 2).

## Innehållsförteckning

Översyn av tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal .....	1
Bakgrund.....	1
Avgränsningar, centrala utgångspunkter och beskrivning av översynens genomförande.....	3
Sammanfattning och rekommendationer för det fortsatta arbetet .....	8
Rapportens förslag till vidare hantering .....	11
Bilaga 1: Sammanfattning av inhämtade uppgifter .....	12
Bilaga 2: Checklistor för inventering av tillgänglighet.....	25
Bilaga 3: Checklista för minimikrav på tillgänglighet (Tillgänglighetsgruppen).....	49
Bilaga 4: Sammanställning av relevanta lagrum.....	55
Bilaga 5: Ritning över rådhuset och kommunfullmäktigesalen.....	57

## **Avgränsningar, centrala utgångspunkter och beskrivning av översynens genomförande**

### **Beskrivning av funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas uppdrag**

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna har ett stadsövergripande uppdrag som sammanfattningsvis innebär att samordna och driva på arbetet med tillgänglighet och tillgänglighetsfrämjande åtgärder i Malmö stad. Kortfattat består funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas arbete till stor del av samordning, informations- och kunskapsspridning, erbjudande av kunskapshöjande insatser samt synliggörande av behov kopplade till tillgänglighet ur funktionsrättsligt perspektiv.

Vidare verkar funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna för ökad samverkan exempelvis mellan stadens förvaltningar, brukarföreningar och näringsliv samt för att barn och ungas behov i högre utsträckning ska belysas och beaktas i olika kommunala processer och beslutsfattande.

### **Avgränsningar för översynens genomförande**

Uppdraget innebar att göra en översyn av tillgängligheten i Malmös kommunfullmäktigesal för såväl kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare som för åhörare. Några ytterligare instruktioner för översynens genomförande angavs inte.

Med utgångspunkt från den givna tidsramen och funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas uppdrag och kompetens gjordes bedömningen att översynens huvudfokus skulle vara att identifiera och beskriva befintliga tillgänglighetsbrister och vad som behöver åtgärdas för att göra kommunfullmäktigesalen tillgänglig för kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och åhörare. Understrykas bör att översynen inte gör anspråk på att vara heltäckande eller för evigt gällande. Arbetet med att inventera och åtgärda tillgänglighetsbrister behöver göras kontinuerligt med en viss regelbundenhet, bland annat med anledning av att behov, användningsområde och tillgången till hjälpmedel kan förändras över tid.

Inom den givna tidsramen fanns inte förutsättningar för att genomgående ta ställning till hur identifierade tillgänglighetsbrister skulle kunna åtgärdas. Det var inte heller möjligt att ta ställning till vilka åtgärder som skulle ges högst prioritet, främst eftersom det behöver klargöras hur olika brister kan åtgärdas för att det ska vara möjligt att göra en bedömning beträffande prioriteringsordning. I den mån det varit möjligt lämnas förslag på tillvägagångssätt för att åtgärda identifierade tillgänglighetsbrister. Det är angeläget att understryka att dessa endast ska betraktas som förslag, då det kan finnas olika sätt att åtgärda tillgänglighetsbrister och andra aspekter att ta hänsyn till som ligger utanför funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarnas kompetens, till exempel brandsäkerhet och antikvariska historiska intressen.

## Centrala utgångspunkter

Lokalerna i Rådhuset är den lokala demokratins fysiska kärna. Det är där de för medborgarna viktigaste besluten fattas och det är där var och en kan komma och följa debatterna. Att göra Rådhuset tillgängligt är att göra demokratin tillgänglig och en demokrati som inte är tillgänglig är inte en egentlig demokrati. Med detta i åtanke tar funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna uppdraget att genomföra översyn av tillgängligheten i Rådhuset på största allvar.

Att alla vuxna Malmöbor är formellt valbara till kommunfullmäktige betyder inget om inte alla har möjlighet att faktiskt ta på sig uppdraget som ledamot eller ersättare. Vid översynen har både insidan och utsidan av Rådhuset inventerats med syfte att göra en samlad bedömning. Inventering har gjorts ur ett brett perspektiv bland annat genom att beakta fysiska, kognitiva, kommunikativa och informativa brister i tillgängligheten.

Att en stor mängd tillgänglighetsbrister identifierades ska inte ses som kritik mot de som hittills varit ansvariga för Rådhuset och dess utformning. Vårt sätt att se på tillgänglighet idag skiljer sig avsevärt från den syn som var den vanliga på 1500-talet, 1600-talet eller 1800-talet. Vårt sätt att se på tillgänglighet skiljer sig avsevärt från hur man såg på tillgänglighet så sent som på 1980-talet. Nu utgår vi från ett rättighetstänkande på ett helt annat sätt än man gjorde förr. Det faktum att Rådhuset mestadels inte varit öppet för allmänheten, mer än kommunfullmäktiges åhörarläktare, har sannolikt också bidragit till att frågan inte varit prioriterad. Vidare har översynens fokus varit att identifiera just tillgänglighetsbrister, vilket innebär att det som faktiskt är tillgängligt inte omnämns i någon större utsträckning. Det är också angeläget att understryka att det har genomförts ett antal tillgänglighetsfrämjande åtgärder, till exempel installation av automatiska dörröppnare, hörselslinga och trapphissar samt viss anpassning av några av Rådhusets toaletter. Arbetet med att löpande identifiera och åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister samt följa upp hur genomförda insatser fungerar för användarna behöver emellertid stärkas och genomföras mer systematiskt.

Offentliga aktörer, som exempelvis en kommun som Malmö stad, behöver säkerställa att så många olika grupper och behov som möjligt är synliggjorda och omhändertagna i utformningen av deras verksamheter. Det offentliga uppdraget riktar sig till alla som verkar och bor i Sverige. Att medvetet eller omedvetet utestänga grupper är aldrig förenligt med det offentliga uppdraget. Detta gör att det är modigt av kommunfullmäktige att begära en översyn av tillgängligheten kring kommunfullmäktiges sammanträden. Av att känna till tillgänglighetsbrister följer både den moraliska och, inte sällan, den juridiska skyldigheten att åtgärda bristerna.

Sedan år 2017 är det nationella målet för funktionshinderspolitiken formulerat som följer:

”Att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.”

För att nå det funktionshinderpolitiska målet har riksdagen pekat ut fyra arbetssätt som centrala:

- principen om universell utformning
- identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten
- individuella stöd och lösningar som främjar individens självständighet, exempelvis i form av hjälpmedel och/eller personligt stöd
- förebygga och motverka diskriminering

Det är viktigt att arbeta med dessa fyra arbetssätt samtidigt, eftersom de tillsammans bidrar till att nå det funktionshinderspolitiska målet.

År 2009 trädde FN:s konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i Sverige. I konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns ett antal artiklar som är av särskilt stor relevans vid den aktuella översynen. Bland annat artikel 9 som handlar om tillgänglighet, artikel 19 som handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället samt artikel 29 som handlar om deltagande i det politiska och offentliga livet. Utöver konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning finns ett antal lagar, såsom exempelvis plan- och bygglagen och diskrimineringslagen, som tydliggör skyldigheter och rättigheter. En sammanställning över en del av den lagstiftning som bedöms vara av relevans bifogas som bilaga.

Det finns således gott om både stöd för och krav på att åtgärda brister i tillgängligheten med syfte att säkerställa att alla människor har möjlighet att fullt ut vara delaktiga i samhället.

## Tillvägagångssätt för översynens genomförande

För att öka möjligheterna att tillgodose de behov som personer med funktionsnedsättning har behöver Malmö stad säkerställa att brukarföreningar, Malmö stads funktionshinderråd och Malmöbor med egna erfarenheter av att leva med funktionsnedsättningar kommer till tals och involveras i relevanta frågor och processer. Att inhämta erfarenheter och synpunkter från de som berörs av beslut bör vara stadens huvudsakliga arbetssätt. Det eventuella merarbete det kan tyckas innebära vägs upp av ökad kvalitet på besluten och minskade behov av att i efterhand åtgärda och rätta sådant som blivit fel.

Tillgänglighet är komplext, olika behov och aspekter behöver beaktas och flera olika aktörer med relevant kompetens behöver samarbeta för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Med utgångspunkt från ovanstående gjorde funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna bedömningen att det fanns behov av att involvera brukarföreningar och tillgänglighetsrådgivare från stadsbyggnadskontoret i översynen. Malmö stads syninstruktörer involverades också, främst med anledning av att det inte fanns någon som särskilt fokuserade på synskadades behov vid det besök som gjordes i Rådhuset tillsammans med brukarföreningar. Malmö stads funktionshinderråd inkom med synpunkter inför att motionen skulle besvaras, varpå det inte bedömdes finnas behov av att tillfråga rådet ytterligare en gång.

Följande aktiviteter genomfördes inom ramen för översynen:

- Besök 2022-10-04 i kommunfullmäktigesalen och övriga utrymmen som är relevanta för åhörare, ledamöter och ersättare.

Besöket inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson gjorde en rundvandring i lokalerna tillsammans med funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna från funktionsstödsförvaltningen.

Därefter anslöt de två tillgänglighetsrådgivarna från stadsbyggnadskontoret som tillsammans med funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna gjorde en översyn av tillgängligheten i de delar av Rådhuset som är avsedda för åhörare, ledamöter och ersättare.

Inledningsvis var planen att göra en genomgång av lokalerna med utgångspunkt från en redan existerande checklista som syftar till att inventera tillgänglighet. En inventering skulle göras med utgångspunkt från kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och en inventering skulle göras med utgångspunkt från åhörare. Förhållandevis omgående gjordes bedömningen att gemensam dialog var en mer lämplig metod och att checklistans funktion skulle vara att ge vägledning för att säkerställa att viktiga aspekter beaktades. Dokumentation gjordes mestadels fritt efterhand som tillgänglighetsbrister uppmärksammades.

- Besök 2022-10-13 i kommunfullmäktigesalen och övriga utrymmen som är relevanta för åhörare, ledamöter och ersättare.

Syftet med besöket var att föra dialog med och inhämta information från brukarföreningar med olika erfarenheter och med fokus på olika funktionsnedsättningar.

Besöket inleddes med att kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson hälsade välkomna.

Närvarande var 10 personer från föreningarna Dammfri musik och underhållning, DHR, Dövas förening, FUB, HRF Malmö, Tillgänglighetsgruppen, två teckenspråkstolkar samt två funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare från funktionsstödsförvaltningen. Hjälpmedel som användes vid besöket var eldriven rullstol av mindre modell, manuell rullstol, käpp/krycka, hörapparat och teckenspråkstolk.

Vid besöket dokumenterade Tillgänglighetsgruppen i en checklista som de arbetat fram. Ifylld checklista skickades till funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. Även representant från Dövas förening inkom med kompletterande information via e-mail efter besöket. En sammanfattning av den information som inkommit via e-mail återfinns i rapporten.

- Dialog med Malmö stads syninstruktörer 2022-10-21.

Dialog fördes vid digitalt möte i Teams, vid vilket Malmö stads två syninstruktörer och båda funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna närvarade.

## Sammanfattning och rekommendationer för det fortsatta arbetet

Huvudfokus vid översynen har varit att identifiera och beskriva befintliga tillgänglighetsbrister och vad som skulle behöva åtgärdas för att göra kommunfullmäktigesalen och kringliggande lokaler tillgänglig för kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och åhörare. Centrala utgångspunkter har varit inkludering och dialog med brukarföreningar och tjänstepersoner med kompetens som är av relevans för uppdragets genomförande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att översynen har visat att det finns tillgänglighetsbrister som behöver åtgärdas för att fullmäktigesalen, kringliggande lokaler samt utemiljön i direkt anslutning till Rådhuset ska vara tillgänglig för ledamöter, ersättare och åhörare. I bilaga 1 finns en sammanställning över de tillgänglighetsbrister som identifierats. Checklista som fyllts i av Tillgänglighetsgruppen bifogas i sin helhet som bilaga 2.

Vidare kan konstateras att olika målgrupper i viss mån har identifierat olika tillgänglighetsbrister och lyft fram olika behov, vilket understryker vikten av bred representation, involvering och tillsammansarbete.

Arbetet med att identifiera och åtgärda befintliga tillgänglighetsbrister bör betraktas som en process som innehåller olika delmoment där olika aktörer behöver involveras. Tillgänglighet är komplext, en mängd olika behov och aspekter behöver beaktas vilket bland annat innebär att det är orimligt att förvänta sig att all kompetens som behövs finns hos ett fåtal personer eller verksamheter.

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna gör bedömningen att det är ytterst angeläget att den information som har inhämtats inom ramen för översynen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Översynens fokus har som tidigare nämnts varit att beskriva befintliga brister och vad som behöver åtgärdas för att förbättra tillgängligheten. I nästa steg behöver fokus vara att arbeta vidare med hur dessa brister skulle kunna åtgärdas, exempelvis genom att göra fördjupade kartläggningar inom områden där det bedöms vara relevant samt undersöka vad det finns för olika möjligheter att genomföra förbättringsåtgärder och hur dessa skulle kunna genomföras.

Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna föreslår därför att berörda förvaltningar får i uppdrag att, i samverkan med varandra och relevanta myndigheter och övriga aktörer av relevans, arbeta vidare med fördjupade kartläggningar samt med att undersöka hur identifierade brister i tillgängligheten kan åtgärdas. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna gör bedömningen att det är ytterst angeläget att även det fortsatta arbetet genomförs i nära samarbete med brukarföreningar samt att tjänstepersoner



med olika kompetens vid vissa moment arbetar tillsammans. Även antikvarisk sakkunnig och stadsfastigheter bör involveras i det fortsatta arbetet.

Med utgångspunkt från att ett stort antal aktörer kommer att behöva involveras och samverka med varandra i det fortsatta arbetet behöver en projektledare utses och ges i uppdrag att ansvara för samordning och återrapportering till kommunfullmäktige. Projektledaren behöver ha gedigen kompetens och erfarenhet som är relevant för uppdragets genomförande samt ges rimliga förutsättningar för att genomföra uppdraget.

Med utgångspunkt från den översyn som genomförts bedömer funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna att det finns behov att arbeta vidare med:

- Att göra fördjupad kartläggning med syfte att tydliggöra om befintliga trapphissar, hissar och toaletter uppfyller lagkrav och vad det finns för utvecklingsmöjligheter exempelvis beträffande skyltning, belysning, automatiska dörröppnare och larm.
- Att göra fördjupad kartläggning med syfte att undersöka möjligheterna att anlägga ramp vid huvudentrén, vid podiet i fullmäktigesalen och vid Stenbockssalen.
- Att göra fördjupad kartläggning med syfte att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan sätta sig i säkerhet vid utrymning, brand eller annan allvarlig händelse.

Kartläggningarna bör mynna ut i rekommendationer för det fortsatta arbetet samt förslag på åtgärder och möjliga tillvägagångssätt.

- Med utgångspunkt från aktuell översyn och fördjupade kartläggningar göra en bedömning av hur de identifierade tillgänglighetsbristerna bör åtgärdas vilket i sin tur kan ligga till grund för prioriteringen av vilka åtgärder som bör genomföras samt prioriteringsordning för genomförande.
- Utomhusmiljön som är belägen i nära anslutning till Rådhuset, exempelvis genom att göra avfasning av trottoarkanter, anlägga ledstråk fram till huvudentrén och andra centrala målpunkter samt anlägga parkeringsplatser för personer som beviljats parkeringstillstånd.
- Skyltning, både utomhus och inomhus. Skyltningen behöver vara tydlig, enhetlig och informativ samt finnas som taktil (upphöjd) text, i punktskrift och med bilder som visuellt och tydliggörande stöd. Skyltningen i Malmö stads verksamheter och lokaler behöver vara enhetlig.

- Komplettera med taktil information och punktskrift där det behövs och saknas, exempelvis överst på talarstolarna och i hissarna för att underlätta orientering och tydliggöra var en befinner sig.
- Säkerställa att det finns rutiner för samt göra en översyn av befintliga rutiner för kontroll och skötsel av automatiska dörröppnare. Om rutiner saknas ska sådana upprättas.
- Installera automatiska dörröppnare där det saknas, både vad gäller ytter- inner- och hissdörrar.
- Installera användarvänliga porttelefoner i markplan vid samtliga entréer.
- Säkerställa att det finns tydliga kontrastmarkeringar vid samtliga trappors första och sista steg och vid större glaspartier samt anlägga kompletterande kontrastmarkeringar där det saknas.
- Göra en översyn avseende nuvarande belysning och vid behov förbättra belysningen i de lokaler som åhörare, ledamöter eller ersättare har tillgång till.
- Onödiga trösklar behöver tas bort.
- En av de befintliga talarstolarna bör byggas om så att det finns höj- och sänkbara ben alternativt att det byggs ytterligare en talarstol som från början har höj- och sänkbara ben.
- Det behöver byggas ett kompletterande bit skrank, som är avsedd för ersättare som är rullstolsanvändare.
- Säkerställa att det finns rutiner som tydliggör ansvar och tillvägagångssätt för översyn av hörselslingas funktion. Om rutiner saknas behöver sådana upprättas.
- Övervakningssystem för hörselslinga behöver installeras, i enlighet med internationell standard.
- Portabel hörselslinga bör införskaffas, bland annat för att säkerställa att personer med hörselnedsättning kan vara delaktiga vid dialog exempelvis i samband med fika eller vid vistelse i andra rum än fullmäktigesalen som är utrustad med mikrofon och hörselslinga.
- Ansvarsfördelning och tillvägagångssätt för bokning av teckenspråkstolk vid besök eller uppdrag i Rådhuset behöver förtydligas.

- Möjligheten att teckenspråkstolka fullmäktigemöten bör undersökas.
- Information som finns om Rådhusets tillgänglighet på malmo.se behöver förtydligas och kompletteras.
- Säkerställa att det finns en tydlig plan som anger hur personer med funktionsnedsättning ska agera vid utrymning samt att tillgänglighetsaspekter beaktas i samband med översyn av rutiner för brand, säkerhet och utrymning. Om plan eller rutiner saknas behöver sådana upprättas.
- Säkerställa att det finns rutiner för samt vid behov göra en översyn av befintliga rutiner för besvarande av larm från toaletterna. Om rutiner saknas behöver sådana upprättas.
- Ljudisolering eller ljudabsorbering behöver åstadkommas i Anna-salen.
- Bord som går att nyttja av rullstolsanvändare behöver finnas i Anna-salen.

## Rapportens förslag till vidare hantering

Funktions- och tillgänglighetssamordnarna rekommenderar att kommunfullmäktige går vidare med ärendet genom att.

1. Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt stadskontoret att utse projektledare med ansvar för samordning av det fortsatta arbetet och återrapportering till kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige överlämnar översyn och tillhörande underlag till berörda förvaltningar med uppdrag att, i samråd med ansvarig projektledare och i samverkan med relevanta aktörer, göra fördjupade kartläggningar samt arbeta vidare med att tydliggöra hur de identifierade tillgänglighetsbristerna kan åtgärdas.

## Sammanfattning av uppgifter som inhämtats

### Övergripande synpunkter från besök 2022-10-04

Den information som finns om Rådhuset och Kommunfullmäktigesalen på malmo.se behöver utvecklas och förtydligas, bland annat för att öka möjligheterna för besökare att förbereda sig inför besöket. Information som behöver finnas är exempelvis adress till ingången för åhörare, vem man kan kontakta vid frågor, att det finns hiss, tillgänglig toalett, möjlighet att be om hjälp, hörselslinga med mera.

Skytning till och vid samtliga entréer och i foajén som finns i anslutning till entrén vid Kyrkogatan behöver förbättras, göras tydligare, mer enhetlig och kompletteras med taktil information. Det behöver finnas tydligare skytning som visar exempelvis var ledamöter/ersättare och åhörare ska gå in.

Skytningen vid toaletterna behöver förbättras, göras enhetlig och kompletteras med taktil (upphöjd) information.

Det första och sista trappsteget i samtliga trappor i Rådhuset behöver kontrastmarkeras. Översyn behöver göras av befintlig kontrastmarkering, för att säkerställa att den är tillräcklig.

Alla onödiga trösklar bör tas bort.

Det behöver finnas rutiner som säkerställer att strömmen till de automatiska dörröppnarna är på och att dörrarna är upplåsta i samband med sammanträden och övriga besök. Detta för att säkerställa att de automatiska dörröppnarna går att använda. Vid besök 2022-10-04 var strömmen av och dörrarna låsta, vilket gjorde att de automatiska dörröppnarna vid åhörarläktaren inte var användbara.

I samband med att rutiner för utrymning, brand och säkerhet ses över behöver säkerställas att tillgänglighetsaspekter beaktas. Det behöver finnas en tydlig plan för hur personer med funktionsnedsättningar ska agera vid utrymning.

## Information gällande entrén på Kompanigatan, som främst är avsedd för åhörare

Det finns ingen parkeringsplats som är reserverad för personer som beviljats parkeringstillstånd. Det finns möjlighet att bli avsläppt strax utanför entrén på Kompanigatan. Där är underlaget förhållandevis plant.

Det behöver finnas tydligare och mer enhetliga skyltar, som visar var man är när man kommer till entrén.

Det behöver finnas porttelefon vid entrén, så att det är möjligt att tillkalla hjälp vid behov och meddela att man är framme.

Det finns automatiska dörröppnare vid entrén. Vid besök 2022-10-04 fungerade de inte.

Hissen bör göras genomgående, så att det går att ta hiss direkt från entréplanet. Det skulle både förbättra tillgängligheten och vara bättre ur utrymningssynpunkt eftersom det skulle innebära att trapphissen kan tas bort. Hissen är trång, vilket gör att det inte går att vända utan att man behöver backa ut. Det vore lämpligt med information i hissen som tydliggör hur det ser ut när man kommer ut ur hissen. Det kan kännas otryggt att backa ut ur hissen när man inte vet vad man kommer ut till.

Översta och understa trappsteget i samtliga trappor behöver kontrastmarkeras.

Den tillgängliga toaletten som är avsedd för åhörare är rymlig. Det som skulle behöva förbättras är en tydlig skylt på utsidan, HWC med taktil information och punktskrift. Eventuellt också kontrastmarkera centrala punkter såsom vask och handdukstork. Visuellt brandlarm saknas.

Vid ingången till åhörläktaren finns automatisk dörröppnare. Dock behöver strömmen vara på och dörren behöver vara uppläst för att de ska fungera. Vid besök 2022-10-04 var dörrarna låsta och strömmen av. Vaktmästare informerade om att det var vaktbolaget som ansvarade för detta. Inom ramen för aktuell översyn var det inte möjligt att göra efterforskningar beträffande ansvarsfördelning, om och i sådana fall vad det finns för rutiner beträffande detta.

Det finns en skylt på dörren som visar att teleslinga finns i fullmäktigesalen. Vid besök 2022-10-04 framkom att det är oklart om teleslingan fungerar men att teknikerna bör ha kännedom om det. Inom ramen för aktuell översyn var det inte möjligt att göra efterforskningar beträffande ansvarsfördelning, om och i sådana fall vad det finns för rutiner beträffande testning av hörselslingans funktioner. Enligt standard för hörselslinga ska det finnas övervakning som tydliggör att hörselslinga finns och att den fungerar.

Högtalare finns på åhörläktaren.

Det finns en sektion på åhörarläktaren som är avsedd för exempelvis rullstolsanvändare.

### **Information gällande entrén från Stortorget**

Det finns ingen parkering som är reserverad för personer som beviljats parkeringstillstånd. Det finns möjlighet att bli avsläppt strax utanför entrén på Stortorget. Det är plant underlag, ingen besvärande lutning eller inga trottoarkanter vid entrén på Stortorget. Markbeläggningen är sjöstensplattor.

Gångvägen fram till entrén är fri från hinder. Ledstråk, som leder fram till porttelefonen, bör anläggas.

Platsen är väl upplyst.

Det är inte tydligt skyltat. Det behöver finnas tydligare skyltning som tydliggör exempelvis var ledamöter/ersättare och åhörare ska gå in.

Ringklocka och porttelefon behöver flyttas så att den finns nedanför trappan, för att möjliggöra för besökare att få kontakt med personal från markplan. Det finns möjlighet att fästa ringklocka/porttelefon på en egen stolpe, så att man slipper göra ingrepp på det som redan finns där. Ett eventuellt ledstråk från Stortorget behöver leda fram till med ringklocka och porttelefon.

Första och sista trappsteget på yttertrappan behöver kontrastmarkeras.

Dörrautomatik behöver installeras för att säkerställa att ytterdörren kan öppnas av alla.

### **Information gällande entrén vid Kyrkogatan, som främst är avsedd för ledamöter/ersättare**

Befintlig trapplift bör ersättas med lyftplatta, vilket sannolikt går att bygga in i trappan.

Dörrautomatik eller magnetuppställda dörrar behöver installeras vid båda uppsättningarna dörrar som finns strax innanför ytterdörren.

Det är inte tydligt skyltat, det skulle behöva finnas en överskådlig informationsskylt när man kommit in i foajén samt tydlig skyltning till hiss, toalett och garderob.

Det behövs en taktill skylt vid den tillgängliga toaletten som finns i anslutning till entrén. Det saknas visuellt brandlarm på toaletten.

Automatisk dörröppnare behövs vid hissen. I hissen behövs en taktill skylt som tydliggör vad som finns var.

Trösklar som inte fyller någon funktion ur säkerhetssynpunkt bör tas bort.

### **Information gällande ingången till Stenbockssalen**

Den befintliga trappan är inte tillgänglig, varken för personer med exempelvis rörelsenedsättning eller för personer som transporterar varor. Det finns möjligt att anlägga en ramp längst med väggen till vänster samt att förlänga handledaren. Det skulle förbättra tillgänglighet både för de som ska transportera varor och för de personer som använder rullator eller rullstol.

### **Information gällande ytorna som finns i nära anslutning till kommunfullmäktigesalen**

Det saknas säkerhetslarm på den tillgängliga toaletten. Skyltningen på dörren behöver ändras antingen genom att ta bort befintlig skylt som föreställer en dam eller lägga till en skylt som föreställer en herre. Det behöver installeras visuellt brandlarm.

I garderoben där det finns möjlighet att hänga av sig ytterkläderna behöver det finnas möjlighet för personer som använder rullstol att hänga upp sina ytterkläder. Det skulle kunna ordnas exempelvis genom att lägga till en klädstång på mitten av den svarta garderobsmöbeln.

### **Information gällande fullmäktigesalen**

Det går i dagsläget inte att ta sig upp på podiet med rullstol eller rullator. Det skulle sannolikt vara möjligt att göra en ramp på höger sida av podiet.

Höj- och sänkbar talarstol bör finnas. En möjlighet är att göra ytterligare en talarstol i samma modell som de nuvarande men där den undre delen består av höj- och sänkbara ben. Ett annat alternativ är att bygga om en av de befintliga talarstolarna, så att den undre delen består av höj- och sänkbara ben.

Överst på talarstolarna bör det finnas taktila (upphöjda) skyltar, som tydliggör hur lokalen ser ut samt var den aktuella talarstolen och övriga centrala funktioner i lokalen är placerade.

Platserna som i dagsläget är avsedda för press kan antingen göras mindre alternativt flyttas, för att skapa mer yta för ersättare. Platser för ersättare bör utvidgas genom att lägga till en bit skrank antingen längst till höger eller längst till vänster. Det skulle göra det möjligt för personer som använder rullstol att sitta med tillgång till bänk.

Mentometerknapparna som ersättare använder för att begära ordet behöver få en annan placering. De behöver sitta längre ner för att kunna nås av rullstolsanvändare och de behöver organiseras på ett sätt så att det är enkelt att hitta.

Det behöver finnas rutiner för att säkerställa att hörselslingan fungerar som den ska. Vidare behöver skylt som visar att hörselslinga finns och fungerar installeras, detta eftersom visuell övervakning numera är specificerat i den internationella standarden för hörslingor.

### **Information gällande Anna salen**

Ljudisolering/ljudabsorbering behöver åstadkommas, eftersom det ekar och ljudet studsar runt i lokalen.

### **Övergripande synpunkter från besök 2022-10-13**

Det är viktigt med ett helhetsperspektiv, exempelvis genom att utöver fullmäktigesalen också göra en översyn av andra väsentliga ytor i Rådhuset samt av utemiljön i direkt anslutning till Rådhuset.

Huvudentrén bör kunna användas av alla, vilket inte är möjligt i dagsläget. Det är sannolikt möjligt att anlägga en ramp, från Stortorget och in till Rådhusets huvudentré vilket skulle göra det möjligt att ta sig in med rullstol eller rullator.

Portabel hörselslinga eller TSS-tolk borde ha använts vid besöket, för att förbättra möjligheterna för närvarande personer med hörselnedsättning att höra vad som sägs.

### **Information gällande utemiljö i anslutning till entrén på Kyrkogatan, som främst är avsedd för ledamöter/ersättare**

Det saknas avfasning på trottoarkanterna på Kyrkogatan, vilket gör det svårt att förflytta sig med rullstol eller rullator till entrén.

### **Information gällande entrén på Kyrkogatan och övriga ytor som passerar för att förflytta sig till fullmäktigesalen**

Dörröppnaren vid entrén sitter för högt upp och är placerad så att den skymms när dörren öppnas. Dörröppnare och porttelefon behöver vara placerade på samma sida, för att undvika onödiga förflyttningar.

Trapphissen som finns strax innanför ytterdörren fungerar. Den är dock för liten för att kunna transportera eldriven rullstol av större modell. Möjligheten att navigera trapphissen för den som använder hissen är begränsad eftersom det endast finns joystick på den ena sidan. Om personen som använder hissen har nedsatt styrka eller är oförmögen att använda handen på den sida där joysticken sitter behövs hjälp från annan person för att manövrera trapphissen.



Vid besök 2022-10-13 är samtliga innerdörrar som är belägna strax innanför ytterdörren uppställda, vilket gjorde det enkelt kan passera. Vid besök 2022-10-04 var dörrarna inte uppställda vilket skapade tillgänglighetsproblem då dörrarna var tunga och det saknades dörrautomatik. Dörrautomatik eller magnetuppställda dörrar behöver installeras.

Trapphissen som finns i foajén fungerar. Den är dock för liten för att kunna transportera eldriven rullstol av större modell. Möjlighet att navigera trapphissen för den som använder hissen är begränsad eftersom det endast finns joystick på den ena sidan. Om personen som använder hissen har nedsatt styrka eller är oförmögen att använda handen på den sidan där joysticken sitter behövs hjälp från annan person för att manövrera trapphissen. Det är precis att trapphissen når över till översta trappsteget, vilket skulle kunna innebära säkerhetsrisk.

Dörren till hissen i foajén är tung och det saknas dörröppnare. Displayen och röstutropet i hissen fungerar inte. Det finns inte heller någon larm knapp. Det finns taktill (upphöjd) skyltning på hissknapparna, men det borde också finnas taktill karta som tydliggör var hissen är placerad och vad som finns på respektive våning.

### **Information gällande ytorna som finns i nära anslutning till kommunfullmäktigesalen**

Klädhängaren/garderobsmöbeln behöver kompletteras så att personer som använder rullstol kan hänga av sig sina ytterkläder.

Dörren till den tillgängliga toaletten, som finns precis utanför fullmäktigesalen, är inte tillräckligt bred. Toalettens placering är inte optimal, bland annat eftersom in- och utgång till toaletten begränsas när fullmäktigesalens dörrar öppnas.

### **Annarummet**

Det behöver finnas bord som rullstolsanvändare kan använda.

Karmstolarna är i lägsta laget, vilket kan göra det svårt att resa sig.

### **Fullmäktigesalen**

I dagsläget finns det inte plats på ersätтарыläktaren för personer som är rullstolsanvändare. Det går inte heller att nå mentometerknapparna som rullstolsanvändare. En ledamot i permobil eller rullstol når inte fram för att använda mikrofonen, varpå headset hade behövts.

Det behövs en ramp för att möjliggöra för rullstols- eller rullatoranvändare att ta sig upp på podiet.

Skyltning till närmaste nödutgång, som är tillgänglig för personer i rullstol eller med övriga förflyttningshjälpmedel, behöver finnas. De nödutgångar som är tillgängliga för personer som använder rullstol behöver märkas med symbol som synliggör det. Översyn av rutiner för brand- och säkerhet med särskilt fokus på tillgänglighet behöver göras kontinuerligt. Det behöver finnas nödutgångar som fungerar och är tillgängliga för personer som använder rullstol eller annat förflyttningshjälpmedel.

Vid besök 2022-10-13 framkom att hörselslingan inte fungerar.

Det behöver finnas möjlighet att placera teckenspråkstolk i rummet, om ledamot eller ersättare är i behov av det. Behovet av att teckenspråkstolka fullmäktigemötena lyftes också fram.

Vikten av att beakta och ta hänsyn till den kognitiva tillgängligheten lyfts fram, exempelvis genom att använda tydliggörande bilder för att beskriva centrala funktioner.

Åtminstone en av talarstolarna behöver vara höj- och sänkbar.

### **Information gällande entrén på Kompanigatan, som främst är avsedd för åhörare**

Både inifrån och utifrån finns det behov av att samla allt på en och samma sida (exempelvis knapp som används för att lås upp dörr, automatisk dörröppnare och portkodsdosa). Det finns automatisk dörröppnare, men den fungerar inte. Att det finns automatisk dörröppnare men att de inte fungerar är något som uppmärksammades vid flera tillfällen under besöket.

Kontrastmarkeringarna i trapporna behöver ses över och bättras på.

Det finns hiss, men inte direkt i markplan. Det vore bättre om hissen gick ända ner till markplan vilket skulle innebära att besökare inte behöver använda trapphiss för att ta sig upp för de första trapporna.

Trapphiss finns och fungerar. Den är dock för liten för att kunna transportera eldrivna rullstolar av större modell. Möjlighet att navigera trapphissen från hissen är begränsad eftersom det bara finns joystick på den ena sidan. Om personen som använder hissen har nedsatt styrka i eller är oförmögen att använda handen på den sidan som joystick sitter behövs hjälp från annan person för att manövrera trapphissen.

Hissen är i smalaste laget, även för en eldriven rullstol av mindre modell. Det finns möjlighet att göra hissen bredare, om utrymmet som i dagsläget är sopnedkast tas i anspråk. Displayen i hissen är trasig. Vid besök 2022-10-13 var det något fel på hissdörren, som öppnades och stängdes så många gånger att de som planerat att använda hissen slutligen behövde förflytta sig i trapporna i stället.

Toaletten som finns i anslutning till åhörarläktaren var mestadels bra ur tillgänglighetssynpunkt. Det saknas emellertid skyltning som visar var den finns samt att det saknas HWC märkning på dörren. Det behöver också finnas taktil skyltning och eventuellt också bilder som stöd. Blinkande brandlarm behöver installeras, så att personer som är döva eller gravt hörselskadade uppmärksammas på om brandlarmet går. Det finns en nödsignal, som fungerar så till vida att den ger ifrån sig ljud. Det är dock oklart vart larmet går, vem som ansvarar för att besvara det och inom vilka tidsramar. Vid besök 2022-10-13 var det ingen som besvarade larmet. Inom ramen för aktuell översyn var det inte möjligt att göra efterforskningar beträffande ansvarsfördelning, om och i sådana fall vad det finns för rutiner beträffande testning av larmets funktioner.

Det behöver finnas möjlighet för personer som är rullstolsanvändare att hänga av sig ytterkläderna vid ingången till åhörarläktaren.

### Stenbockssalen

Det finns en trapphiss, som fungerar. Den är dock för liten för att kunna transportera eldrivna rullstolar av större modell. Möjlighet att navigera trapphissen är begränsad eftersom det "bara" finns joystick på den ena sidan. Om personen som använder trapphissen har nedsatt styrka i eller är oförmögen att använda handen på den sida som joystick sitter på så behövs hjälp från annan person för att manövrerar trapphissen.

Eftersom det finns en trapphiss på ena sidan finns det bara möjlighet att använda trappträcket på ena sidan, vilket är en brist eftersom personer kan ha höger- eller vänstersidig svaghet. Vid besök 2022-10-13 var en del av trappan också upptagen av varor, vilket begränsade framkomligheten.

Det går att komma in i Stenbockssalen med rullstol, men båda dörrarna behöver öppnas för att det ska vara möjligt.

Det vore lämpligt att flytta podiet som används exempelvis i samband med prisutdelningar, så att det går att ta sig in till podiet direkt från dörren längst ner i salen.

## Kompletterande information som inkom via e-mail efter besök 2022-10-13

Från representanter för Tillgänglighetsgruppen inkom sammanfattningsvis nedanstående information. Ifylld checklista bifogas i sin helhet som bilaga. Den information som lyfts fram nedan fokuserar enbart på identifierade tillgänglighetsbrister.

### **Parkeringsplats**

Det finns ingen parkering inom 25 meters gångavstånd från lokalen.

### **Gångväg till och entrén, vid Stortorget**

Det finns ingen ramp vid entrén. Det finns en trappa, som saknar räcke på båda sidor i två nivåer som börjar och slutar 30 centimeter före och efter trappan.

### **Entrén, vid Kyrkogatan**

Det finns inte tydlig skyltning, kompletterad med skylt i upphöjd relief, vid entrén.

Det finns inte någon markering som visar var dörren slår upp. Ej heller är dörren försedd med sensor som avbryter öppnande om någon befinner sig i dörrgången.

### **Manöverdon**

Manöverdonen är inte rätt placerade beträffande höjd eller i förhållande till dörren.

### **Ramp och trappor inomhus**

Inomhus finns trappor, som saknar räcke på båda sidor i nivåer som börjar och slutar 30 centimeter före och efter trappan.

### **Innanför entrén, vid Kyrkogatan**

Det finns inte gångstråk från entrén till viktiga funktioner som reception, hiss, toalett, kapprum och orienteringstavla i avvikande färg bredd 1,3 meter-1,5 meter.

Kapprum och toalett är inte väl synliga från entrén.

Det finns inte klädkrokar i två nivåer, varav den lägsta 1,2 meter över golvet.

Det finns inte någon receptionsdisk i två nivåer, med möjlighet att sitta vid disken i rullstol.

Det finns inte någon teleslinga i receptionen.

Det finns inte minst en handikappanpassad toalett på varje våningsplan, markerad med tydlig skyltning i ögonhöjd på handtagssidan.

### **Hiss, belägen i anslutning till entrén vid Kyrkogatan**

Korgmåtten är mindre än 1,4 meter gånger 1,1 meter, vilket är minimimåtten.

Våningssiffra i relief, även symboler på knapparna utanför hissen, är inte upphöjda i relief och placerad invid dörrfodret.

Det finns inte någon ledstång på alla väggarna 0,9 meter över golvet.

Det finns inte någon optisk signal som markerar när hissen kommer.

Det finns inte någon akustisk signal som talar om vilket våningsplan man befinner sig på.

Om hissen har slagdörr placeras manöverpanelen på den långsida som är närmast dörrens öppningssida på entréplanet. Har hissen skjutdörrar placeras panelen på höger långsida utifrån sett på entréplanet. Hissen följer inte dessa riktlinjer.

Manöverpanelen skall ha kontrasterande färg mot väggen, vara utvinklad 45 grader från väggen, ha horisontella knapprader med stora lättmanövrerade knappar (inte touchknappar) och tydliga siffror i upphöjd relief. Detta finns inte i hissen.

Det finns inte möjlighet att placera manöverdon (anropsknapp för hissen) så att denna kan nås från rullstol.

Panelen är inte placerad minst 1,0 meter över golv och från hörn 0,7–1,0 meter.

Det finns inte en nedfällbar sits i hissen.

Nödtelefon/larm har inte kännbar och visuell markering.

Det finns inte larminstruktion med punktskrift.

Det finns inte larminstruktion som bildsymbol.

Det ges ingen visuell bekräftelse vid larm.

### **Handikapptoalett, belägen i anslutning till entrén vid Kyrkogatan**

Det finns inte minst en toalett som är anpassad för eldriven rullstol 2,2 meter gånger 2,2 meter.

Toalettstolen är inte extra hög (48 centimeter) och placerad centrerad på väggen.

Det finns inte hjälphandtag på båda sidor om toalettstolen (uppfällbara) med hållare för toalettpapper på båda sidor.

Tvättstället är inte framdraget 20 centimeter från vägg 0,8 meter från golv och avloppet vägganslutet.

Spegeln är inte placerad 0,9 meter till 1,8 meter över golvet.

Avlastningshylla är inte placerad 0,8 meter över golvet.

Skötbordet är inte uppfällbart.

Det finns inte någon klädkrok 1,2 meter över golvet.

Det finns inte något visuellt och akustiskt larm.

Det finns inte ett larm på hjälphandtaget, två larm vid dörren 0,2 respektive 0,7 meter över golv vid karmen. Larmet är inte kopplat till bemannad plats.

Dörren är inte utåtgående.

Korridorbredden utanför dörren är inte minst 1,5 meter.

Toalettlåset kan inte greppas med hela handen.

### **Allergiska problem**

Det finns stoppade möbler.

### **Ramp och dörrar**

Invändiga dörrar som är försedda med dörrstängare har inte automatiska dörröppnare med manöverdon rätt placerade och i avvikande färg mot omgivningen.

## Sammanfattande synpunkter

Det finns mycket att önska. Ingen av trapphissarna uppfyller kraven. Det gäller hissarna också. Det finns en H- toalett vid kapprummet utanför åhörare plats, men den är inte skyltad. Utrymningsvägar är belamrade med möbler och hindrar att trappräcken kan användas. Observera att trappräcket ska gå 30 centimeter förbi översta och nedersta trappsteget. Larm från toalett fungerar inte, inget svar vid test som gjordes vid besök 2022-10-13.

Från representant för Dövas förening inkom sammanfattningsvis följande:

- Belysningen är otillfredsställande.
- Varseblivningslarm (blix), till exempel på toaletterna som startar om brandlarmet sätter i gång, behöver finnas.
- Anpassning för teckenspråkstolkning för publik på plats, webbsändning och utifall det väljs in en kommunfullmäktigeledamot som är döv.
- Om webbsändning av fullmäktigemöten bör det även teckenspråkstolkas – även om undertexter förekommer.
- Det finns en osäkerhet om vem som betalar för och beställer tolkar. Det skulle undersökas om upphandling ska ske för samtliga förvaltningar/nämnder i Malmö Stad. Viktigt med brukarinflytande vid skapande av kravprofil vid upphandling och hur man ska informera brukarna om tolktillgängligheten – det vill säga tala om att teckenspråkstolkare finns på plats.
- Varför försöker man inte hitta en mer lämplig och tillgänglig plats för att hålla fullmäktigemöten i?

## Information som framkom vid dialog med Malmö stads syninstruktörer 2022-10-21

Vid dialog med Malmö stads syninstruktörer framkom sammanfattningsvis att orienterbarhet, skyltning, belysning och kontrastmarkering är områden som är särskilt viktiga att beakta för att åstadkomma en bättre tillgänglighet för personer som är synskadade eller blinda.

Skyltning till och vid centrala funktioner såsom toalett, hiss, fullmäktigesalen och på mentometerknapparna behöver vara taktil (upphöjd) och i punktskrift. Taktila kartor, som visar de centrala hållpunkterna i huset, kan underlätta orientering.

Väl planerade ledstråk till centrala punkter underlättar orientering.

Hissar behöver ha röstutrop som fungerar och informerar om var man är samt signalerar när man är framme. I hissen behöver det finnas taktil märkning samt punktskrift på knapparna.

Belysningen behöver vara bra, exempelvis inne på toaletterna. Toalettstolarna behöver vara normalhöga alternativt något högre än normalt.

Kontrastmarkering behöver finnas på trappors första och sista steg samt på större glasytor.

Det är bra om det finns information om tillgängligheten på [malmo.se](https://malmo.se). Information som finns på [malmo.se](https://malmo.se) går att få uppläst, genom att trycka på symbolen som föreställer ett A längst upp till höger på sidan.



# Checklistor för inventering av tillgänglighet och användbarhet

*Underlag för åtgärder och prioriteringar*

Rasmus Isaksson

2022-05-16

## Förord

Den här checklistan har tagits fram av Funktionsstödsförvaltningen under våren 2022. Målet har varit att skapa ett verktyg som ska underlätta för Malmö stads förvaltningar att göra en grundlig genomgång av tillgängligheten och användbarheten i deras egna lokaler och verksamheter. Perspektivet i checklistan utgår både från besökaren och den anställde som kan vara i behov av bra tillgänglighet. Frågorna i checklistan går av den anledningen i vissa fall längre än lagkraven.

Checklistan ska ses som ett levande dokument som kan revideras utifrån egna förutsättningar eller utifrån de erfarenheter vi får under arbetets gång. Checklistan är kommunicerad både med funktionshinderorganisationerna i Malmö stad och med Malmö stads tillgänglighetsrådgivare.

Checklistan är tänkt att ligga till grund för en handlingsplan. Tillgänglighetsarbete upplevs ofta som svårt. Att genomföra stora förändringar tar tid och glöms därför ofta bort med tiden. Tillgängligheten är dessutom något som regelbundet behöver ses över då små förändringar i lokalerna kan påverka tillgängligheten och användbarheten.

Att vi använder "användbarhet" som begrepp vid sidan om "tillgänglighet" är viktigt då något kan vara tillgängligt men inte användbart. Ett exempel är att hänvisa till en sidoingång som kräver hjälp från personal att ta sig in genom. Vi vill att både besökare och anställda ska kunna uträtta de ärenden de behöver eller utföra sina arbetsuppgifter utan att tvingas ta hjälp från omgivningen. För oss är det en fråga om människors lika värde, rätt till delaktighet och att kunna leva som andra.

Rasmus Isaksson  
Malmö 2022-05-19

## Innehållsförteckning

### Sida

4	Parkering för personer med rörelsehinder
5	Parkering för personer med rörelsehinder
6	Angöringsplats
7	Kollektiva färdmedel
8	Orientering/skyltning
9	Entré
10	Entré
11	Ramp
12	Trappa
13	Tillgänglig toalett
14	Tillgänglig toalett
15	Tillgänglig toalett
16	Rum
17	Rum
18	Pentry/Matsal
19	Pentry/Matsal
20	Reception
21	Hissar
22	Hissar
23	Säkerhet
24	Övrigt/Allmänt
	Bilaga Mall för åtgärdsplan

Parkering för personer med rörelseedsättning (särskilt parkeringstillstånd krävs)		
Plats:		Datum:
Parkering för personer med rörelseedsättning		
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej (finns inte)
Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade:		
<p>Enligt ISO 21542 (internationell standard) rekommenderas 1 reserverad plats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade då det finns 10 platser totalt.</p> <p>Eller</p> <p>2 reserverade platser av 50 platser  4 reserverade platser av 100 platser  6 reserverade platser av 200 platser totalt  Vid fler än 200 platser – 6 +1 plats för varje tillkommande 100 platser</p> <p>Källa: Boken "Bygg Ikapp", 7:e utgåvan, Elisabet Svensson, Svensk Byggtjänst</p>		
Inom 25 meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Väl upplyst parkering		
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Jag vet inte <input type="checkbox"/>
Tydligt markerad/skyltad		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Avfasning vid närliggande trottoarkant		
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej
Extra bred		
5 meter bred enligt BBR, eller 3,6 m där intilliggande yta kan användas		
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej
Besvärande lutning		
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej
Bör inte överstiga 1:50 i längs- och sidled enligt BBR		

Betalningsautomat fri från övriga hinder, t.ex. trottoarkanter			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om nej, beskriv hinder:			
Höjd till knappsats på betalningsautomat (cm):			
Avgiftsbelagd parkering			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjlighet att betala via mobiltelefon (app/Swish/SMS) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>			
Markbeläggning			
Asfalt <input type="checkbox"/>	Grus <input type="checkbox"/>	Sten <input type="checkbox"/>	Betongplattor <input type="checkbox"/>
Annat:			
Gångvägen fram till entrén fri från hinder?			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om nej, beskriv:			
Kommentar/Anmärkning:			

<b>Angöringsplats</b> <i>(För taxi, färdtjänst eller motsvarande)</i>			
<b>Plats:</b>		<b>Datum:</b>	
Inom 25 meters avstånd från en tillgänglig och användbar entré			
Ja <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Nej	
Väl upplyst angöringsplats			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Tydligt markerad/skyltad			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Avfasning vid närliggande trottoarkant			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Minst 9 meter lång angöringsplats <i>För fordon med lyft eller ramp på bilens baksida</i>			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Besvärande lutning			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
<i>Bör inte överstiga 1:50 i längs- och sidled enligt BBR</i>			
Markbeläggning			
Asfalt <input type="checkbox"/>	Grus <input type="checkbox"/>	Sten <input type="checkbox"/>	Betongplattor <input type="checkbox"/>
Annat:			
Gångvägen fram till entrén fri från hinder			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om nej, beskriv:			
Kommentar/Anmärkning:			

Kollektiva färdmedel	
<b>Plats:</b>	<b>Datum:</b>
Angöringsplats för färdtjänst	
Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
<i>Om ja, fyll i formulär för Angöringsplats.</i>	
<p><i>En angöringsplats för bilar (till exempel färdtjänst) ska finnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Minst 9 meter lång. Inomhus eller regn- och vindsskyddad.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>eller</i></p> <p><i>Kantstensparkering. Bör vara minst 7 meter lång, normalbredd. Intill liggande gångyta/trottoar ska vara minst 3 meter djup och utan hinder. Avfasning, sträcka på 1 meter till 0-nivå, bakom bilen men inom parkeringsplatsens yta.</i></p>	
Avstånd från närmaste busshållsplats:	
Avstånd från närmaste tågstation:	
Gångvägen fram till entrén har jämnt underlag och är utan hinder	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Gångvägen fram till entrén väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Orientering/skyltning	
Plats:	Datum:
Inomhus <input type="checkbox"/>	
Utomhus <input type="checkbox"/>	
Lätt att orientera sig	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Om nej, beskriv:	
Platsen är tydligt skyltad	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Taktil information (upphöjda bokstäver)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Information i punktskrift	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ledfyrar <i>Verktyg, främst för synskadade, som antingen vägleder eller varnar</i>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Platsen är väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	



Entré				
Ange var/plats:			Datum:	
Markmaterial (fram till entrén)				
Asfalt <input type="checkbox"/>	Grus <input type="checkbox"/>	Sten <input type="checkbox"/>	Betongplattor <input type="checkbox"/>	
Annat:				
Gångvägen fram till entrén har jämnt underlag				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Vägen fram till entrén väl upplyst				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Dörr				
Manuell <input type="checkbox"/>	Automatisk skjutdörr <input type="checkbox"/>	Karuselldörr <input type="checkbox"/>	Spärrar <input type="checkbox"/>	Ingen dörr/öppen entré <input type="checkbox"/>
Dörröppningens bredd (cm):				
Automatiska dörröppnare				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Tid då dörrarna hålls öppna (sek):				
Alternativ ingång (om huvudentré ej är tillgänglig)				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Lättläst information				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Taktil information (upphöjda bokstäver)				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Information i punktskrift				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Kontrastmarkering				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Om ja, ange var:				
Assistanshund tillåten				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		
Klädhängare i sitthöjd				
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>		

Sittmöjligheter		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Hörselslinga		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Information om att det finns hörselslinga och hur den fungerar		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Matta		
<i>Heltäckningsmatta kan till exempel vara svårt för rullstolsanvändare att rulla på</i>		
Ja <input type="checkbox"/> , beskriv:		Nej <input type="checkbox"/>
Trösklar		
Ja <input type="checkbox"/> , ange höjd (cm):		Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input type="checkbox"/>
Distraherande föremål		
<i>Föremål som kan skapa stress eller oro</i>		
Ja <input type="checkbox"/> Ange vad och plats:		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

Ramp	
Längd (cm):	Fallhöjd (från marken till högsta punkt i cm):
<i>Högsta tillåtna lutning enligt BBR (Boverkets Byggregler) är 1:12 (en meter fallhöjd för en 12 meter lång ramp)</i>	
Kontrastmarkerad vid rampens början och slut	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkering som anger vilplan	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Rampen väl upplyst	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Ledstång	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Avåkningsskydd	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Lutar i sidled	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Vilplan	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<i>Minsta vändmått som krävs enligt BBR är en cirkel med diametern 1.5 meter.</i>	
Vändmått på vilplan (vänderadie, cm):	
Kommentar/Anmärkning:	

Trappa		
Ange var/plats:		Datum:
Rak trappa		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Spiraltrappa		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Trappans översta och nedersta steg kontrastmarkerade		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Ledstång		
Vänster <input type="checkbox"/>	Höger <input type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>
Ledstången går hela vägen ner (t.o.m. sista trappsteget)		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Våningsplan angivna i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Om ja, ange var:		
Kommentar/Anmärkning (exempelvis möblering):		

Tillgänglig toalett		
Ange var/plats:		Datum:
Dörröppningens bredd (cm):		
Dörröppnare		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Om ja, tid då dörren hålls öppen (sekunder):		
Vändmått (cm):		
<i>En cirkel med minsta diametern 1,5 meter</i>		
Låst toalett (nyckeln måste hämtas)		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Toaletten är ren/acceptabelt hygienisk/städad		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Fritt utrymme till höger om toalettstolen:		x cm
Fritt utrymme till vänster om toalettstolen:		x cm
Nedsänkt spegel		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Toalettalarm		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Testat larmsystem		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Toalettalarm går till bemannad plats		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Larmknapp i golvnivå		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Visuellt utrymningslarm/brandlarm		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Toalettpapper avstånd från toalettstolen (cm):		
Stödhandtag		
Höger <input type="checkbox"/>	Vänster <input type="checkbox"/>	Saknas <input type="checkbox"/>

Stödhandtag till vänster om toalettstolen	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Papperskorg designad för förbrukningshjälpmedel (exempelvis inkontinenshjälpmedel)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Draghandtag på dörren	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Skötbord <i>höjd från golvet</i> (cm):	
Ja <input type="checkbox"/> <i>Om ja, höjd från golvet</i> (cm):	Nej <input type="checkbox"/>
Skyltning	
Bra <input type="checkbox"/>	Dålig <input type="checkbox"/>
Taktil (upphöjda bokstäver)	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Information i punktskrift	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Trösklar	
Ja <input type="checkbox"/> • <i>Höjd</i> (cm): • <i>Ange var:</i>	Nej <input type="checkbox"/>
Tvål	
Ja <input type="checkbox"/> , <i>höjd från golvet</i> (cm):	Nej <input type="checkbox"/>
Oparfumerad tvål	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Dusch	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Klädkrok i sitthöjd	

Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Belysning			
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>		Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>		Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkeringar			
Ja <input type="checkbox"/> , Ange var:		Nej <input type="checkbox"/>	
<i>Viktiga målpunkter är att man hittar till toalettstolen, handfatet och utgången</i>			
Kommentar/anmärkning:			

Rum			
Ange typ av rum (t.ex. konferensrum eller kontor):			
Ange var/plats:		Datum:	
Ingen dörr <input type="checkbox"/>		Manuell dörr <input type="checkbox"/>	
Automatisk dörröppnare			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om ja, tid då dörrarna hålls öppna (sek):			
Dörröppning/ingång, bredd (cm):			
Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Golvmaterial			
Sten <input type="checkbox"/>	Parkett <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta			
Ja <input type="checkbox"/> , typ:		Nej <input type="checkbox"/>	
Höga bord för att hålla i presentationer <input type="checkbox"/>	Arbetsbord <input type="checkbox"/>	Bord för publik eller matgäster <input type="checkbox"/>	
Om ja, höjd på bord (cm):			
Höj- och sänkbart bord <input type="checkbox"/>			
Fri höjd under bordet (cm):			
Bredd under bordet (cm):			
Trösklar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Om ja, ange höjd (cm):			
Ange var:			
Hörselslinga			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Testad och fungerande <input type="checkbox"/>			
Fast <input type="checkbox"/>	Portabel <input type="checkbox"/>		
Visuellt utrymningslarm			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrastmarkering, ange var:			



Fönster Ja <input type="checkbox"/> : Vy:	Nej <input type="checkbox"/>	Fönster påverkar både koncentration och ljus	
Rummet används			
Tillfälligt <input type="checkbox"/>		Permanent <input type="checkbox"/>	
Klädhängare i sitthöjd			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Möjligt att sitta avskilt			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Allergiframkallande växter			
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input type="checkbox"/>	
Belysning			
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>		Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>		Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Spegel Eventuellt störande för koncentration			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
• Ange var och storlek:      x      cm			
Kommentar/Anmärkning:			

Pentry/Matsal			
Ange plats (t.ex. våning):		Datum:	
Dörr			
Ingen dörr <input type="checkbox"/>	Tung dörr <input type="checkbox"/>	Dörr som är lätt att öppna <input type="checkbox"/>	
Automatisk dörröppnare			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
• Tid då dörrarna hålls öppna (sek):			
Belysning			
Dimmer <input type="checkbox"/>	Dagsljus <input type="checkbox"/>	God/tillräcklig <input type="checkbox"/>	Dålig <input type="checkbox"/>
Dörröppningens bredd (cm):			
Trösklar (cm):			
Trånga passager eller gångar			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Vändmått (vändradie, cm):			
Golvmaterial			
Sten <input type="checkbox"/>	Parkett <input type="checkbox"/>	Betong <input type="checkbox"/>	Textilplattor <input type="checkbox"/>
Matta <input type="checkbox"/> , typ:		Annat:	
Bord			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
• Höjd på bord (cm):			
• Fri höjd under bordet (cm):			
• Bredd under bordet (cm):			
Skåp (till exempel tallrikar, bestick eller glas)			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Ange skåphöjd upp till handtaget (cm):			
Höj- och sänkbara skåp			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
Diskbänk			
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>	
• Diskbänkens höjd från golvet (cm):			
• Fri höjd under diskbänken (cm):			

Oparfumerad tvål	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kaffemaskin	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höjd till knappsats (cm):</li> </ul>	
Mikrovågsugn	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höjd till knappsats (cm):</li> </ul>	
Rummet har även visuellt utrymningslarm	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkering <input type="checkbox"/> , ange var:	
Allergiframkallande växter <input type="checkbox"/> , ange var:	
Kommentar/Anmärkning:	

Reception		
Plats:		Datum:
Det finns en nedsänkt del eller en höj- och sänkbar disk		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Ringklocka		
Ja <input type="checkbox"/> , höjd från golvet (cm):		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Nummerlappar		
Ja <input type="checkbox"/> , höjd till nummerlappar från golvet (cm):		Nej <input type="checkbox"/>
Incheckningsterminal		
Ja <input type="checkbox"/> , knappsatsens höjd (cm):		Nej <input type="checkbox"/>
Höj- och sänkbart skrivbord		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Hörselslinga		
Fast <input type="checkbox"/>		Portabel <input type="checkbox"/>
Hörselslingan är testad och fungerande		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande växter		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:		

Hissar		
Plats:		Datum:
Ange mått: X cm (längd/bredd)		
Dörröppningens bredd (cm):		
Typ av dörr		
Manuell dörr <input type="checkbox"/>		Skjutdörr <input type="checkbox"/>
Automatisk dörröppnare		
Ja <input type="checkbox"/> , Tid då dörrarna hålls öppna (sek):		Nej <input type="checkbox"/>
Belysning		
Dagsljus <input type="checkbox"/>	Bländande eller på annat sätt störande <input type="checkbox"/>	Bristande belysning <input type="checkbox"/>
Tillräcklig/god <input type="checkbox"/>	Flimrande/blinkande <input type="checkbox"/>	Dimmerfunktion <input type="checkbox"/>
Hisspanel, höjd (cm):		
Taktila knappar (tydliga siffror i upphöjda bokstäver)		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Genomgående hiss (dörr på båda sidor)		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Handtag		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Sittmöjlighet		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Röstguidning		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Kontrastmarkering		
Ja <input type="checkbox"/> , ange var:		Nej <input type="checkbox"/>
Information i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>
Larminstruktion i punktskrift		
Ja <input type="checkbox"/>		Nej <input type="checkbox"/>

Larminstruktion lättförståelig, t.ex. genom kompletterande bilder	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Säkerhet	
Plats:	Datum:
Det finns tydligt utmarkerade evakueringsvägar	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Tydlig och lättförståelig evakueringsplan	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Utrymningsvägarna har trappor eller andra hinder som t.ex. tunga dörrar	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Det finns brandfilt	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Det finns en <i>Evac Chair</i>	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Byggnader har brandceller att evakuera till i nödfall	
Ja <input type="checkbox"/> , Ange var:	Nej <input type="checkbox"/>
Rummet har även visuellt utrymningslarm	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Brandlarmets/evakueringslarmets placering, <i>Höjd från golvet (cm):</i> <i>Möjligheten att aktivera larmet</i>	
Det finns en tydlig plan för evakuering av personer med funktionsnedsättning	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Instruktionerna för evakuering finns att ta del av på lätt svenska	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Hjärtstartare finns	
Ja <input type="checkbox"/> , <i>Höjd från golvet (cm):</i> <i>Placering (t.ex. pentry):</i>	Nej <input type="checkbox"/>
Vilrum	
Ja <input type="checkbox"/> , Våning:	Nej <input type="checkbox"/>
Kommentar/Anmärkning:	

Övrigt/Allmänt	
Plats:	Datum:
Besökare uppmanas att undvika starka dofter	
Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>
Allergiframkallande föremål eller växter <i>Tänk på att även ballonger (latex) kan vara allergiframkallande</i>	
Ja <input type="checkbox"/> , Om ja, ange var och vad:	Nej <input type="checkbox"/>
Distraherande föremål eller färger <i>Föremål som kan skapa stress eller oro</i>	
Ja <input type="checkbox"/> , Ange vad och plats:	Nej <input type="checkbox"/>





TILLGÄNGLIGHETS  
GRUPPEN.SE

**Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler.**

**Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.**

Parkeringsplats	Ja	Nej
Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik lokal?		
Parkeringsplatsen skall vara minst 3.6 m bred. Är den det?		
Är parkeringsplatsen markerad med tydlig skyltning?		
<i>Finns väntplats för färdtjänst vid entrén, placerad så att man kan sitta väderskyddad och ändå ses av chauffören?</i>		
Gångväg till entrén	Ja	Nej
Finns ramp?		
Rampen skall vara rak och inte luta i sidled mer än 1:50. Bredd minst 1.3 m och avåkningskydd minst 0,04 m högt samt räcke på båda sidor i två nivåer. Finns detta?		
Ramp max lutning 1:20 Lutar den mer?		
Höjdskillnad som kan tas upp är max 0.5 m utan mellanliggande 2.0 m långa vilplan. Om så är fallet finns vilplan som håller måttet?		
Är vägen till entren välbelyst?		
Är beläggningen fram till entrén hård och jämn och att den inte innebär risk för halka ?		
Finns trappa?		
Trappor skall ha räcke på båda sidor i två nivåer som börjar och slutar 30 cm före och efter trappan. Finns detta ?		
På trapplöpen skall första och sista steget vara markerade. Är de det?		
<i>I anslutning till entrén får inte finnas rökplatser eller allergiframkallande växter inom 25 m, finns detta?</i>		

Entrén	Ja	Nej
Finns bra belysning?		
Finns Avvikande färg runt dörrpartier?		
Finns tydlig skyltning, kompletterad med skylt i upphöjd relief?		
Är dörren försedd med dörrstängare, skall denna vara försedd med automatisk dörröppnare. Finns detta?		
Finns hårdgjord yta framför dörr minst 2.3 m gånger 2.3 m som inte lutar mer än 1:50?		
Om dörren är slagdörr skall det finnas markering var dörren slår upp, och den ska vara försedd med sensor som bryter om någon befinner sig i dörrgången (synskadade), Finns detta?		
Manöverdon	Ja	Nej
Sitter manöverdonen placerade rätt i förhållande till dörren, minst 0.7 m Helst 1.0 m från dörrgången?		
Manöverdonen skall sitta på höjden 0.7-0.8m. Gör de det?		
Ramp och trappor. Inne	Ja	Nej
Rampen ska vara rak och inte luta i sidled mer än 1:50. Bredd minst 1.3 m och avåkningskydd minst 0,04 m högt samt räcke på båda sidor i två nivåer. Finns detta ?		
Ramp max lutning 1:20. Lutar den mer?		
Höjdskillnad som kan tas upp är max 0.5 m utan mellanliggande 2.0 m långa vilplan. Om så är fallet finns vilplan som håller måttet?		
Finns tydlig markering före och efter rampen?		
Är rampen/trappan, välbelyst?		
Finns trappa?		
Trappor skall ha räcke på båda sidor i två nivåer som börjar och slutar 30 cm före och efter trappan. Finns detta ?		
På trapplöpen skall första och sista steget vara markerade. Är de det ?		

Innanför entrén	Ja	Nej
Finns gångstråk från entrén till viktiga funktioner som reception, hiss, toalett, kapprum och orienteringstavla i avvikande färg bredd 1.3 m-1,5 m?		
Är kapprum och toalett väl synliga från entrén?		
Finns klädkrokar i två nivåer varav den lägsta 1.2 m över golvet?		
Finns receptionsdisk i två nivåer, med möjlighet att sitta vid disken i rullstol?		
<i>Är receptionsdisken försedd med teleslinga?</i>		
Är möbleringsytor klart avskilda från gångytorna?		
<i>Finns minst en handikappanpassad toalett på varje våningsplan, markerad med tydlig skyltning i ögonhöjd på handtagssidan?</i>		
<i>Finns allergiframkallande växter?</i>		
Hiss	Ja	Nej
<i>Är korgmåtten mindre än 1.4 m gånger 1.1 m (minimimått)?</i>		
<i>Är dörren placerad på gaveln med en fri öppning på minst 0.8 m?</i>		
Våningssiffra i relief, även symboler på knapparna utanför hissen bör vara i upphöjd relief och placerad invid dörrfodret. Är det så?		
Finns Ledstång på alla väggarna 0,9 m över golvet ?		
Finns optisk signal som markerar när hissen kommer ?		
Finns akustisk signal som talar om vilket våningsplan man befinner sig på		
Om hissen har slagdörr placeras manöverpanelen på den långsida som är närmast dörrens öppningssida på entréplanet. Har hissen skjutdörrar placeras panelen på höger långsida utifrån sett på entréplanet. Följer hissen dessa riktlinjer?		

Hiss	Ja	Nej
Manöverpanelen skall ha kontrasterande färg mot väggen, vara utvinklad 45 grader från väggen, ha horisontella knapprader med stora lättmanövrerade knappar (inte touchknappar) och tydliga siffror i upphöjd relief. Finns detta i hissen?		
Är panelen placerad minst 1.0 m över golv och från hörn 0.7-1.0 m?		
Finns det en nedfällbar sits i hissen?		
Nödtelefon/larm skall ha kännbar och visuell markering, har den det?		
Finns larminstruktion med punktskrift?		
Finns larminstruktion som bildsymbol?		
Ges visuell bekräftelse, vid larm?		
<i>Utanför hissen skall finnas utrymme för vändning med rullstol (minst en cirkel med diametern 1.5 m) För de större rullstolarna för begränsad utomhusanvändning kan större utrymme behövas (här behövs ett utrymme med diametern 1.8-2.0 m) Finns detta?</i>		
Finns möjlighet att placera manöverdon (anropsknapp för hissen) så att denna kan nås från rullstol? Avståndet till hörn eller annat hinder bör vara minst 0.7 m helst 1.0 m (0.5 m är dock minimimått enligt den standard som BBR hänvisar till)		
Handikapptolett	Ja	Nej
Finns minst en toalett som skall vara anpassad för eldriven rullstol 2.2 m gånger 2.2 m?		
Är dörren placerad centrerad framför toalettstolen?		
Är toalettstolen extra hög (48 cm) och placerad centrerad på väggen?		
Finns hjälphandtag på båda sidor om toalettstolen (uppfällbara) med hållare för toalettpapper på båda sidor?		
Är tvättstället framdraget 20 cm från vägg 0.8 m från golv och avloppet vägganslutet?		

<b>Handikapptoalett</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Finns draghandtag på insidan av dörren över hela bredden 0.8 m över golvet?		
Sitter spegelen 0.9 m till 1.8 m över golvet?		
Sitter Avlastningshylla 0.8 m över golvet?		
Är skötbord uppfällbart?		
Finns klädkrok 1.2 m över golv?		
Finns visuellt och akustiskt larm?		
Finns 1 st larm på hjälphandtaget, 2 st vid dörren 0,2 resp 0.7 m över golv vid karmen. Är det kopplat till bemannad plats?		
Är dörren utåtgående?		
Är korridorbredden utanför dörren minst 1.5m?		
Kan toalettlåset greppas med hela handen?		
<b>Allergiska problem</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Finns parfymerade tvällösningar?		
Finns växter med stark lukt?		
Finns stoppade möbler?		
<b>Skyltning</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Är skyltar placerade så att de är lätta att hitta?		
Har skylten textstorlek i förhållande till avståndet så man kan läsa skylten? Är den kompletterad med taktil skrift och piktogram?		
<b>Ramp och dörrar</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Invändiga dörrar försedda med dörrstängare skall ha automatiska dörröppnare med manöverdon rätt placerade och i avvikande färg mot omgivningen. Finns detta?		
Finns det trösklar får de inte vara högre än 15 mm. Är de det?		
Finns det dörröppningar med mindre öppning än 0,8 m?		



TILLGÄNGLIGHETS  
GRUPPEN.SE

Datum: \_\_\_\_\_

Inventerad byggnad: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Anmälan gjord av namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

E - post: \_\_\_\_\_ Tfn: \_\_\_\_\_

Övrigt:

## Sammanställning av relevant lagstiftning, ett urval

Ledstråk	BBR 3:122, BBR: 1432 och ALM 7 och 11 §§
Teleslinga	BBR 3:1451 samt BBR 3:511
Internationell standard för hörslingor	IEC 60118-4
RWC-toalett	BBR 3:1453
Parkeringsplats	BBR 3:122 samt ALM 16 §
Belysning	BBR 6:31
Dörrautomatik	BBR 3:143
Skyltning	BBR 3:1125 och BBR 3:1425
Orienterbarhet till viktiga målpunkter i publika lokaler	BBR 3:1423
Orienterbarhet på allmänna platser	ALM 11 §
Åtgärdande av hinder som ex. kontrastmarkering	HIN 3
Entréer och kommunikationsutrymme	BBR 3:142
Nivåskillnader	BBR 3:142

Manöverutrymme	BBR 3:142
Kontraster och markering	BBR 3:142
Enkelt avhjälpna hinder	HIN 3
Ramper	BBR 3:1222, 3:1223, 3:1421, 3:1422, 8:232 samt ALM 9§.
Trappor	BBR 8:232
Brandskydd och utrymning	BBR 5:247, BBR 5:248 och BBR 5:336
Utemiljö, allmänna platser	HIN 3
Gångytor, nivåskillnader	BBR 3:122 och 3:1222
Markbeläggning	ALM 7 och BBR 3:122



# MALMÖ TINGSRÄTT & RÅDHUS

Kv. St: KNUT 9

MALMÖ



STORTORGET

