

Förslag på miljösaniktionsavgifter i förordning (2012:259) om miljösaniktionsavgifter.

Tidigare lydelse NFS 2003:24	Nuvarande lydelse NFS 2017:5	Föreslagen lydelse NFS xxxx:x
<b>Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-föroreningar vid lagring av brandfarliga vätskor</b>	<b>Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-föroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor</b>	<b>Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-föroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor</b>
<b>10:2 §</b> För en överträdelse av 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösaniktionsavgift betalas med 1 000 kronor.	<b>10:1 §</b> För en överträdelse av 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösaniktionsavgift betalas med 1 000 kronor.	<b>10:1 §</b> För en överträdelse av 3 kap. 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS xxxx:x) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor genom att inte skriftligen informera tillsynsmyndigheten ska en miljösaniktionsavgift betalas med 1 000 kronor.
<b>10:3 §</b> För en överträdelse av 8 kap. 1, 2, 3 eller 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra installationskontroll eller revisionskontroll ska en miljösaniktionsavgift betalas med 3 000 kronor.	<b>10:3 §</b> Paragrafen är borttagen.	<b>10:2 §</b> För en överträdelse av 3 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS xxxx:x) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor genom att inte ge in kopior på utförda kontroller enligt dessa föreskrifter ska en miljösaniktionsavgift betalas med 1 000 kronor.
<b>10:4 §</b> För en överträdelse av 8 kap. 5 och 6 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor genom att inte utföra återkommande kontroll inom angivna intervall ska en miljösaniktionsavgift betalas med 2 000 kronor.	<b>10:4 §</b> Paragrafen är borttagen.	

*Kommentar till 10:1 §*

1. Paragrafens tillämpningsområde utökas så att informationsplikten även omfattar lösa behållare, vilket regleras i 3 kap. 2 § i föreskrifterna. NFS 2003:24 omfattade lösa behållare, men inte NFS 2017:5. Utökningen av tillämpningsområdet åtgärdar denna brist.
2. NFS-numret behöver ändras i 10 kap. 1 § i förordningen om miljöstraffavgifter.
3. Definitionen av "spillolja" ändras i avfallsförordningen (2011:927) med ikraftträdandedatum den 1 juli 2020. Genom ändringen, som är en följd av ändringen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, får begreppet en snävare räckvidd, vilket inte är i linje med föreskrifternas syfte. Begreppet "oljor" i föreskrifterna får samma innebörd som definitionen av "spillolja" före direktivsändringen.

*Kommentar till 10:2 §*

1. Ny bestämmelse behöver införas i förordningen om miljöstraffavgifter.
2. NFS 2003:24 reglerade installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll av cisterner med tillhörande rör- och slangledningar. När NFS 2017:5 trädde i kraft togs all reglering av kontroller bort. Tekniska kontroller regleras nu i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. För att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva erforderlig tillsyn av cisterner utifrån miljöskyddssyftet, krävs att kopior av utförda kontroller ges in till tillsynsmyndigheten. NFS 2017:5 innehåller ett sådant krav. På detta sätt får tillsynsmyndigheten information om att cisterner i kommunen uppfyller de tekniska krav som ställs i MSBFS 2018:3. NFS xxxx:x ställer krav på kontroll av sekundärt skydd för cisterner, vilket faller utanför MSB:s bemyndigande att reglera. Kontrollen av sekundärt skydd, som föreskrivs i NFS xxxx:x, ska genomföras av ackrediterat kontrollorgan vilket också ämnar höja miljöskyddets nivå för cisterner. 3 kap. 3 § NFS xxxx:x omfattar alltså kopior på samtliga kontroller som görs på en cistern och kravet som föreskrifterna ställer är att kopiorna ska lämnas in till tillsynsmyndigheten.