

Bilaga 2. Lista över prioriterade anläggningar med åtgärder 2023 och 2024.

Listan kan komma att revideras under arbetets gång.

| Prioriterade anläggningar 2023 och 2024 | Åtgärder |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kulladals sporthall | <ul style="list-style-type: none">• Eventuellt sätta upp en entréskylt• Se över skyltningen på anläggningen, särskilt till toaletter och omklädningsrum.• Sätta upp dörröppnare vid entrén närmast toaletterna• Sätta upp dörröppnare till RWC-toaletter• Ta bort tröskel in till vanliga toaletten vid läktaren• Placera toaletthållaren närmre toaletten.• Se över kontakten till handtorksmaskin, ej lämplig, maskinen låter högt.• Placera papperskorg till höger om handfat• Placera handduschar i respektive omklädningsrum• Sänka krokar i omklädningsrum alt. lägga till en rad• Städ rutin: Sätta toalettpapper på armstöden |
| Lindeborgs sporthall | <ul style="list-style-type: none">• Justera placeringen av nyckeltaggen/dörröppnaren till annan sida.• Sätta upp entréskylt• Sätta upp draghandtag inne på dörren på RWC-toaletten.• Sätta upp skylt för RWC-toalett.• Sätta upp spegel på RWC-toalett• Placera tvålhallaren på RWC-toaletten på rätt höjd.• Sänka krokar i omklädningsrum alt. lägga till en rad |
| Atleticum | <ul style="list-style-type: none">• RWC bakom hiss är svår att se – komplettera med flaggskylt på lämplig/lämpliga platser• Se över skyltning• Dörröppnare omklädningsrum två stycken• Rutin: Se till att i de fall läktare sätts upp att det byggs en del för rullstolar |
| Kombihallen | <ul style="list-style-type: none">• Dörröppnare två stycken• Ta bort tröskel alt. tröskelramp• Kontrastmarkeringar |
| Baltiska biblioteket | <ul style="list-style-type: none">• Sätta upp skylt för RWC toalett.• Sänka krokar i omklädningsrum alt. lägga till en rad |
| Baltiska hallen | <ul style="list-style-type: none">• Åtgärda handtagen som saknas på några läktarrader |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baltiska träningshallen | <ul style="list-style-type: none"> • Dörröppnarna in till hallen är sönder och behöver åtgärdas/kompletteras. |
| Hylliebadet | <ul style="list-style-type: none"> • Sätta svarta och vita kontrastmarkerande prickar i karuselldörren i entrén, finns vita idag som behöver förbättras • Kontrastmåla dörrkarmen till HWC-toalett • Längden att hålla inne dörröppnaren på utsidan av entrén måste justeras till 3-4sek. • Sätta upp nya kontraster på trapporna till läktare/åskådarplatser • Markera det röda larmsnöret i RWC-toalett/omklädningsrum med annan färg alt. häng upp så att det syns bättre då snöret till larmknappen och väggen har samma färg. |
| Öresunds Funkis | <ul style="list-style-type: none"> • Tydligare skyltning vid cykel-gångväg (där bilar även får köra), för att nå badets handikapparkering – kontakt med FGK • Automatisk dörr i entrén är felanmäld, kontrollera om åtgärdat • Lägg till en rad klädkrokshängare på damernas på 100-120cm över golvet. • Måla med kontrastfärg på dörrkarmarna i omklädningsrumsbyggnad både in- och utvändigt till toalett och omklädningsrum. • Skyltning av omklädningsrumsbyggnad • Dialog med FGK kring bryggan och dess tillgänglighet. |
| Oxievångsbadet | <ul style="list-style-type: none"> • Skapa HK-parkeringsplatser. Dialog med Stadsfastigheter och förvaltaren på grundskolan • Eventuellt sätta upp entréskylt • Uppdatera/utöka befintlig belysning i korridoren från entrén till omklädningsrum. • Placera krokar på 100-120cm • Sätta upp utgångsskylt till korridor (damernas omklädningsrum) • Förbättra duschutrymmet i damernas där bänk, hyllor och handdukskrokar finns idag. Tänk placering, användarvänlighet och framkomlighet. • Sätta upp bygel på dörren till samtliga RWC-toaletter. • Skapa tydligare skyltning från omklädningsrum (dam/herr samt utanför i korridoren där de könsneutrala omklädningsrummen finns) till HWC- |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>toalett, för att skapa förståelse för var RWC-toaletter (två stycken) finns</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredda möjligheten att placera dörröppnare till/från könsneutralt från herr/dam tillsammans med stadsfastigheter och förvaltaren på grundskolan |
| Rosengårdsbadet | <ul style="list-style-type: none"> • Dörröppnare i entrén ur funktion, felanmäld– kontrollera att åtgärdat • Utredda möjligheten att anpassa receptionen för rullstol. Även förslag på att ta bort mattan på den gör att lutningen blir otydlig. • Städ rutin: Sätta toalettpapper på armstöden • Omklädningsrum rörelsehindrad (enligt skylt) anser vi enbart vara en RWC-toalett, undersöka om hjälpmedel vid omklädnad behövs köpas in. Annars skylta om till RWC-toalett. • Sätta upp dörröppnare • Sätta pappershållaren (vid handfat) mellan 80-100cm upp. • Sätta upp toalettpappershållare på armbågsstöden. • Fasa bort tröskel eller sätt dit tröskelramp • Sätta upp en bygel på dörren • Två mindre omklädningsrum i utedelen, två takduschar och byglar i respektive dusch (på damernas, inte herrarnas) • Lägga till en rad krokarna på 100-120cm. • Sätta upp dörröppnare på respektive ingång då dörren är tung |
| Lindängsbadet | <ul style="list-style-type: none"> • Utredda möjlighet till anpassning för rullstol, dvs en låg del i kiosk/receptionen • Sänka krokarna i omklädningsrummet alt. lägga till en rad. • Sätta upp skylt för vanliga toaletter • Sätta upp bygel inne på dörren på RWC-toaletten • Dörröppnare fungerar inte. Felanmäld, kontroll om åtgärdat |
| Bäckgårds sporthall och idrottsplats | <ul style="list-style-type: none"> • Sätta upp skylt för RWC-toalett vid sidan om toalettdörren i omklädningsrummet på IP då det saknas • Sätta upp entréskyltar; en vid huvudentrén, en vid ”förenings”-sidan benämnd Förenings-entré och en vid ”skol”-sidan benämnd Skol-entré • Byta ut hissens rullstolsskylt och placera rätt. |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sätta upp skylt till RWC-toaletten på plan 2 i klubbstugan • Kontrastmarkera i trappan till klubbstugan • Sätta upp bygel på förenings-sidans ena RWC-toalett • Byt ut skyltar för RWC toalett och placera rätt. • Fasa bort tröskel eller sätt dit tröskelramp till HWC-toalett • Städ rutin: Sätta toalettpapper på armstöden |
| Toftanäs sporthall | <ul style="list-style-type: none"> • Sätta upp skylt för hiss. • Byt ut skyltarna på väggarna till omklädningsrummen • Första och sista trappsteget i trappan ska markeras upp • Dörröppnare till lärarnas omklädningsrum ur funktion, felanmäld – kontrollera om åtgärdat |
| Gottorpshallen | <ul style="list-style-type: none"> • Dörr i entrén som öppnas med tagg funkar inte. Felanmäld, kontrollera om åtgärdat • Gottorpshallens skylt på väggen behöver fyllas i vitt eller annan kontrasterande färg. • Eventuellt sätta upp en entréskylt • Sänka krokarna inne i omklädningsrummen alt. lägga till en rad krokar. • Sätta upp skyltar in till omklädningsrummen på 140-160cm. • Sätta upp kontrastmarkeringar på glasdörrar i sporthallen • Placera om pappershållaren på RWC-toaletterna • Sätta upp skylt sidan om dörren till RWC-toaletterna |
| Hyllievångs sporthall | <ul style="list-style-type: none"> • Uppdatera kontraster på dörrarna i entrén och till hissdörr • Taggar till dörröppnare i entrén ur funktion, felanmäld - kontrollera om åtgärdat • Sätta upp entréskylt. • Sätta upp bygel i en av RWC-toaletterna |
| Klagshamns sporthall och idrottsplats | <ul style="list-style-type: none"> • Dörröppnaren i entrén till omklädningsrum fungerar inte, felanmäld, kontrollera om åtgärdat. • Fasa bort tröskel alt. sätt tröskelramp vid entrén • Sätta upp kontrastmarkeringar på glasdörren i entrén |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sätta upp skylt för omklädningsrum vid sidan om dörren till omklädningsrummen och RWC toalett. • Byta ut befintliga skyltar med skyltar som även har pictogram. |
| Stapelbäddens sporthall | <ul style="list-style-type: none"> • Justera höjden på nyckel-knappen inne i entrén till 0,80m över golvet. |
| FIFH-hallen | <ul style="list-style-type: none"> • Byta ut skylten till konferensrummet så det går i linje med övrig skyltning • Sänka klädkrokarna i omklädningsrummen alt. lägga till en rad. |
| Malmö IP | Utreda vidare för större ombyggnation 2024 |
| Rosengårds Ishall | Utreda vidare 2024 |