

 > KM

Bekräftade föroreningar i mark, över Natruvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning, återfinns inom provruta G, Y och Z. Föroreningarna beskrivs i två rapporter.

1. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Priorn, Ramböll 2015-01-16
2. Fördjupad miljöteknisk markundersökning Priorn 4 m.fl, Cowi 2016-03-15

Föroreningen påträffas på olika djup beroende på ruta.

G 0 - 0,5 meter under markytan
Y 0,5 - 1,0 meter under markytan
Z 0 - 0,5 meter under markytan

Priorn
Saneringsplan
-

Rit ACAD | 2018-06-14 | Projektör | Skala 1:500



FASTIGHETSKONTORET
MALMÖ STAD
205 80 MALMÖ TELEFON 040 - 34 10 00